

I. NÁVOD NA POUŽITÍ

1. Fólie je určena k ochraně rovných povrchů a pracovních desek.

Životnost - 5-7 let.

2. Obsahuje vrstvené PVC.

II. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

1. Před použitím fólie otřete povrch vlhkým hadříkem.

2. Položte fólii na místo. Další konsolidace není vyžadována.

3. Při pokládání na skleněný, lesklý nebo leštěný povrch se mohou pod fólií vytvořit vzduchové bubliny. Pokuste se vyhladit vzduchové bubliny pod fólií dlaní nebo vlhkým hadříkem.

4. Fólie se řeže s rezervou, protože během jednoho měsíce se délka zmenší o 3-5mm dle celkové délky. Fólie určená pro povrchy delší než 1,5 metru může mít delší dobu stabilizace až dva měsíce.

5. Oříznutí fólie podle finálního rozměru se provádí až po této době.

Fólie určená pro kulaté povrchy je vyrobena z lisovaných řezů a nevyžaduje dodatečné ořezávání.

Postup při úpravě.

- Fólii umístěte na určenou plochu. Zafixujte.
- Na obrys stolu nakreslete čáru tak, aby při řezání nezůstal inkoust na fólii.

(Viz foto 1)



- Pomocí ostrého nože(nůž na koberec) opatrně odřízněte přebytečnou fólii podél předem nakreslené kontury.
- K ochraně povrchu použijte prkénko.
- Při řezání je vhodné použít ocelové pravítko

(Viz foto 2)



Všechno je v pořádku !!!

- Ihned po vybalení může být přítomen mírný, umělohmotný zápach.
- Nová fólie může vypadat trochu lepkavě a je potřeba ji nechat narovnat. Pokud se tak nestane, použijte doporučení z bodu 2.3.

III. OBECNÁ DOPORUČENÍ PRO POUŽITÍ

- Nežádoucí použití fólie:
- V těsné blízkosti ohně nebo horkých předmětů (žehlička, pánev atd.)
- Pro čištění povrchu fólie se nedoporučuje používat brusiva (pemolux, abrazivní houby atd.)
- Při použití fólie buďte obzvláště opatrní s látkami, jako jsou inkousty, barvy a laky.
- K čištění fólie od zbytků lepidla a pásky se doporučuje použít odmašťovač např. technický benzín.